

揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表 【令和元年度】

令和元年度合同点検結果

【養基小学校】


| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（予定）内容 | 事業主体 |
|----|---------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------|
| 1 | 町道193号線 | 脛永地内 | 歩道橋から学校東門までの間をスピードを出しクラクションを鳴らしながら走行する車両があり危険である。 | 小学校教職員による登校指導を継続する。 | 養基小学校 |
| | | | | 該当車両が確認できしだい、警察より交通指導を行う。 | 揖斐警察署 |
| 2 | (一) 池田揖斐川大野線 | 脛永地内 (美濃本郷 12号踏切) | 踏切を渡る際に危険である。 | 踏切右側を通行するよう交通指導する。 | P T A |
| | | | | 飛出し注意看板の設置を検討する。 | |
| 3 | 町道90号線 | 脛永地内 | 通学路沿いの用水路へ転落が懸念され危険である。 | 安全対策（転落防止柵）を検討する。 | 揖斐川町 (建設課) |
| 4 | 町道35号線 町道34号線 T字交差点 | 脛永地内 | スピード超過の通行車両があり危険である。 | 安全対策（区画線処理等）を検討する。 | 揖斐川町 (建設課) |

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会教育振興課、揖斐川町立小学校・P T A、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務防災課・建設課

揖斐川町 通学路 要対策箇所図【令和元年度】

| | |
|-----|--------|
| 学校区 | 養基小学校 |
| 点検年 | 令和元年7月 |

| | |
|----------------|--|
| 通学路安全推進会議メンバー | |
| 揖斐川町教育委員会学校教育課 | |
| 揖斐川町総務部総務課 | |
| 揖斐川町産業建設部建設課 | |
| 揖斐警察署 | |
| 揖斐土木事務所 | |
| 揖斐川町立小学校・PTA | |



【通学路の状況】
・スピード超過の通行車両があり危険である



【対策(予定)内容】
・安全対策(区画線処理等)を検討する

【通学路の状況】
・踏切を渡る際に危険である



【対策(予定)内容】
・踏切右側を通行するよう交通指導する
・飛出し注意看板の設置を検討する

【通学路の状況】
・通学路沿いの用水路へ転落が懸念され危険である



【対策(予定)内容】
・安全対策(転落防止柵)を検討する

【通学路の状況】
・歩道橋から学校東門までの間をスピードを出しクラクションを鳴らしながら走行する車両があり危険である



【対策(予定)内容】
・小学校教員による登校指導を継続する
・該当車両が確認できしだい、警察より交通指導を行う

| 凡例 | |
|----|-----------|
| | 通学路(学校指定) |
| | 要対策箇所 |

揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表 【令和元年度】

令和元年度合同点検結果

【春日小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（予定）内容 | 事業主体 |
|----|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | (主) 春日揖斐川線 | 「樫村」バス停 春日六合地内 | 児童が道路を横断する際に危険である。 | バス乗降場所の変更を検討する。 | 揖斐川町 (教育振興課) |
| | | | | | 春日小学校 |
| 2 | (主) 春日揖斐川線 | 「香六」バス停 春日香六地内 | 児童が道路を横断する際に危険である。 | バス乗降場所の変更で対応済み。 | 揖斐川町 (教育振興課) |
| | | | | | 春日小学校 |
| 3 | 町道3090号線 | 「美束方面」バス停 春日美束地内 | 道路幅員が狭く車両との接触事故や河川への転落事故など懸念され危険である。 | 安全対策（視線誘導標）を検討する。 | 揖斐川町 (建設課) |
| 4 | (主) 春日揖斐川線 (一) 川合垂井線 | 「川合」バス停 春日川合地内 | 通行車両との接触事故が懸念され危険である。 | バス乗降場所の変更で対応済み。 | 揖斐川町 (教育振興課) |
| | | | | | 春日小学校 |

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会教育振興課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務防災課・建設課

揖斐川町 通学路 要対策箇所図【令和元年度】

| | |
|-----|---------|
| 学校区 | 春日小学校 |
| 点検年 | 令和元年11月 |

| |
|----------------|
| 通学路安全推進会議メンバー |
| 揖斐川町教育委員会学校教育課 |
| 揖斐川町総務部総務課 |
| 揖斐川町産業建設部建設課 |
| 揖斐警察署 |
| 揖斐土木事務所 |
| 揖斐川町立小学校・PTA |

【通学路の状況】
 ・道路幅員が狭く車両との接触事故や河川への転落事故など懸念され危険である



【対策(予定)内容】
 ・安全対策(視線誘導標)を検討する

【通学路の状況】
 ・児童が道路を横断する際に危険である



【対策(予定)内容】
 ・バス乗降場所の変更を検討する


【通学路の状況】
 ・通行車両との接触事故が懸念され危険である

【対策(予定)内容】
 ・バス乗降場所の変更で対応済み

【通学路の状況】
 ・児童が道路を横断する際に危険である

【対策(予定)内容】
 ・バス乗降場所の変更で対応済み

| 凡例 | |
|----|-------|
| | バス通学路 |
| | 要対策箇所 |



揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表 【令和元年度】

令和元年度合同点検結果

【坂内小学校】


| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（予定）内容 | 事業主体 |
|----|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 町道6006号線 | 坂内広瀬地内 | 消防用設備が破損しており、強風等により落下が懸念され危険である。 | 児童への安全指導を徹底する。 | 坂内小学校 |
| | | | | 施設の修繕を検討する。 | 揖斐川町 (総務防災課) |
| 2 | 町道6006号線 | 坂内広瀬地内 | 道路幅員が狭く車両との接触事故など懸念され危険である。 | 通学路標識等の設置を検討する。 | 揖斐川町 (教育振興課) |
| | | | | 児童への安全指導を徹底する。 | 坂内小学校 |
| | | | | 倒壊の恐れのあるブロック塀(民地)があり危険である。 | 注意喚起看板等の設置を検討する。 |
| 3 | 国道303号 町道6006号線 T字交差点 | 坂内広瀬地内 | 児童が道路を横断する際に危険である。 | 安全対策（区画線処理等）を検討する。 | 揖斐川町 (建設課) |
| 4 | 国道303号 | 坂内振興事務所前 坂内広瀬地内 | 歩道の区域が明確でない。 | 児童への安全指導を徹底する。 | 坂内小学校 |
| 5 | 国道303号 | 道の駅出入口 坂内広瀬地内 | 児童が道路を横断する際に危険である。 | 停止線の復旧を検討する。 | 揖斐土木事務所 |

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会教育振興課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務防災課・建設課

揖斐川町 通学路 要対策箇所図【令和元年度】

| | |
|-----|---------|
| 学校区 | 坂内小中学校 |
| 点検年 | 令和元年11月 |

| 通学路安全推進会議メンバー | |
|----------------|--|
| 揖斐川町教育委員会学校教育課 | |
| 揖斐川町総務部総務課 | |
| 揖斐川町産業建設部建設課 | |
| 揖斐警察署 | |
| 揖斐土木事務所 | |
| 揖斐川町立小学校・PTA | |



1

【通学路の状況】
・消防用設備が破損しており、強風等により落下が懸念され危険である



【対策(予定)内容】
・児童への安全指導を徹底する
・施設の修繕を検討する

2

【通学路の状況】
・児童が道路を横断する際に危険である



【対策(予定)内容】
・安全対策(区画線処理等)を検討する

3

【通学路の状況】
・歩道の区域が明確でない



【対策(予定)内容】
・児童への安全指導を徹底する

4

【通学路の状況】
・道路幅員が狭く車両との接触事故など懸念され危険である
・倒壊の恐れのあるブロック塀(民地)があり危険である



【対策(予定)内容】
・通学路標識等の設置を検討する
・児童への安全指導を徹底する
・注意喚起看板等の設置を検討する

5

【通学路の状況】
・児童が道路を横断する際に危険である



【対策(予定)内容】
・停止線の復旧を検討する

| 凡例 | |
|----|-----------|
| | 通学路(学校指定) |
| | 要対策箇所 |

新大橋

揖斐川町 通学路 既対策箇所一覧表 【令和元年度】

※プログラム（7）3により、既に事業化等されている箇所および計画中の箇所一覧

令和元年10月現在

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（予定）内容 | 事業主体 | 学校区 | 備考 |
|-------------------------|----------|----------------------------|-------------|---------------|-------|----|
| (一) 藤橋池田線 | 小島地内 | | 歩道設置 | 揖斐土木事務所 | 小島小学校 | |
| (国) 417号 | 下岡島・和田地内 | | 道路改良／歩道設置 | 揖斐土木事務所 | 揖斐小学校 | |
| (都) 大野揖斐川線 | 三輪地内 | | 道路改良／歩道設置 | 揖斐土木事務所 | 揖斐小学校 | |
| (国) 417号 (一) 揖斐川谷汲山線 | 三輪地内 | 道路幅員が狭く歩行者の横を車両が通過し危険である。 | 交差点改良／歩道設置 | 揖斐土木事務所 | 揖斐小学校 | |
| (一) 本庄揖斐川線 | 清水地内 | | 道路新設改良／歩道設置 | 揖斐土木事務所 | 清水小学校 | |
| 町道952号線 揖斐川野田大門線 | 清水地内 | | 道路新設改良／歩道設置 | 揖斐川町 (建設課) | 清水小学校 | |
| 町道3号線 揖斐川平木古田流跡線 | 脛永地内 | 道路両側が開水路で路側帯の幅が確保出来されていない。 | 道路拡幅、歩道設置 | 揖斐川町 (建設課) | 揖斐中学校 | |
| (一) 本庄揖斐川線 | 清水地内 | | 道路改良／歩道設置 | 揖斐土木事務所 | 揖斐中学校 | |