

令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【北方小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	町道323号線 町道596号線	北方地内	路側帯が狭く通学時に車道にはみ出る。 外側線が薄くなっている。	外側線等の復旧を検討する。 （路側帯の幅を拡げる）	揖斐川町 （建設課）
2	町道323号線 町道598・321号線 交差点	北方地内	建物で南進する車両が確認しづらく、徐行しないで通過する車両もあり危険である。	児童への安全指導を徹底する。	小学校
				路面標示（止まれ）等を検討する。	揖斐川町 （建設課）
3	町道320号線 町道68号線 交差点	北方地内	生垣等で視距が悪く児童が道路を横断する際に危険である。	安全対策（道路反射鏡設置等）を検討する。	揖斐川町 （建設課）
4	国道303号 町道596号線 交差点	北方地内	児童が横断歩道を渡る際、停止しない車両や速度超過の車両があり危険である。	標識（横断歩道）の増設等を検討する。	揖斐警察署
5	国道303号 町道320・324号線 交差点	北方地内	児童が横断歩道を渡る際、停止しない車両や速度超過の車両があり危険である。	横断歩道の移設等を検討する。	揖斐警察署
				安全対策（路面標示等）を検討する。	揖斐土木事務所
6	国道303号 町道29号線 交差点	北方地内	児童が横断歩道を渡る際、停止しない車両や速度超過の車両があり危険である。	安全対策（路面標示等）を検討する。	揖斐土木事務所
				標識（通学路）の増設等を検討する。	揖斐川町 （教育振興課）

令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【北方小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
7	町道666号線	北方地内	スピードを出して通行する車両があり危険である。	標識（通学路）の増設等を検討する。	揖斐川町 （教育振興課）
8	国道303号 （一）神原西津汲線 交差点	東津汲地内	南西側交差点部に縁石等がなく、歩車道の区分が明確ではないため危険である。	横断歩道の移設等を検討する。	揖斐警察署
				安全対策（カー舗装等）を検討する。	揖斐土木事務所

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会教育振興課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務防災課・建設課

令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	北方小学校
点検年	令和2年12月

通学路安全推進会議メンバー	
揖斐川町教育委員会学校教育課	
揖斐川町総務部総務課	
揖斐川町産業建設部建設課	
揖斐警察署	
揖斐土木事務所	
揖斐川町立小学校・PTA	



凡例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所

令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真



令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【大和小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	町道23号線 町道26号線 交差点	上南方地内	スピードを出して通行する車両があり危険である。 路側帯が狭く通学時に車道にはみ出る。	速度規制を検討する。	揖斐警察署
				外側線の移設等を検討する。 （路側帯の幅を拡げる）	揖斐川町 （建設課）
			道路北側を通学するルールとしているが 交差点の横断歩道が南側に設置されている。	横断歩道移設に必要な道路施設の改修等 を検討する。	揖斐川町 （建設課）
2	大和歩道橋	上南方地内	階段に傾斜があり歩き辛く、雨天や 降雪時に滑りやすく危険である。	対策を検討する。	揖斐川町 （建設課）
3	町道32号線 町道27号線 交差点	房島地内	歩道内の水路蓋が跳ね上り危険である。	修繕を検討する。	揖斐川町 （建設課）
4	町道25号線	房島地内	通学路沿いの路肩が陥没しており危 険である。	修繕を検討する。	揖斐川町 （建設課）
					揖斐川町 （産業振興課）
5	町道25号線	房島地内	道路が曲りくねっており見通しが悪 く危険である。	安全対策（標識等）を検討する。	揖斐川町 （建設課）
	町道64号線		橋に防護柵がなく車両とすれ違う際 など転落の危険性がある。	安全対策（防護柵等）及び区画線処理等 を検討する。	

令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【大和小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
6	町道67号線	上南方地内	通学路沿いで路面に水溜りができやすい箇所がある。	経過観察とする。	揖斐川町 (建設課)
			防護柵がない区間が一部あり、水路への転落が懸念され危険である。	安全対策（防護柵等）を検討する。	
7	町道27号線	房島地内	正門前の道路幅が広く、歩車道の区分が明確ではないため危険である。	区画線処理等を検討する。	揖斐川町 (建設課)
8	町道26号線 揖斐中部広域農道	上南方地内	広域農道を横断する箇所に、横断歩道がなく危険である。	横断歩道の設置は不可。	揖斐警察署
				水路蓋の復旧（待ち場確保）及び区画線処理等を検討する。	揖斐川町 (建設課)

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会教育振興課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務防災課・建設課

令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	大和小学校
点検年	令和2年12月

通学路安全推進会議メンバー	
揖斐川町教育委員会学校教育課	
揖斐川町総務部総務課	
揖斐川町産業建設部建設課	
揖斐警察署	
揖斐土木事務所	
揖斐川町立小学校・PTA	



凡例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所

令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真



令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真



令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【揖斐小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	町道20号線	三輪地内	通学路沿いに用水路（蓋なし）があり転落する危険がある。	安全対策（防護柵等）を検討する。	揖斐川町（建設課）
2	町道280号線 町道288号線 交差点	三輪地内	交通量の多い道路を横断する箇所に、横断歩道がなく危険である。	横断歩道の設置は不可。 速度規制を検討する。	揖斐警察署
				注意看板等の設置を検討する。	P T A
				安全対策（路面標示等）を検討する。	揖斐川町（建設課）
3	町道280号線 町道281号線 交差点	三輪地内	横断歩道手前の塀などが死角となり危険である。	横断歩道の移設等を検討する。	揖斐警察署
				上記に必要な安全対策（防護柵等）を検討する。	揖斐川町（建設課）

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会教育振興課、揖斐川町立小学校・P T A、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務防災課・建設課

令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	揖斐小学校
点検年	令和2年12月

通学路安全推進会議メンバー	
揖斐川町教育委員会学校教育課	
揖斐川町総務部総務課	
揖斐川町産業建設部建設課	
揖斐警察署	
揖斐土木事務所	
揖斐川町立小学校・PTA	



凡例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所

令和2年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真

1



2



3



3



揖斐川町 通学路 既対策箇所一覧表 【令和2年度】

※プログラム（7）3により、既に事業化等されている箇所および計画中の箇所一覧

令和2年12月現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	学校区	備考
(一) 藤橋池田線	小島地内		歩道設置	揖斐土木事務所	小島小学校	
(国) 417号	下岡島・和田地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
(都) 大野揖斐川線	三輪地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
(国) 417号 (一) 揖斐川谷汲山線	三輪地内	道路幅員が狭く歩行者の横を車両が通過し危険である。	交差点改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	R2完了
(一) 本庄揖斐川線	清水地内		道路新設改良／歩道設置	揖斐土木事務所	清水小学校	
町道3号線 揖斐川平木古田流跡線	脛永地内	道路両側が開水路で路側帯の幅が確保出来されていない。	道路拡幅、歩道設置	揖斐川町 (建設課)	揖斐中学校	
町道952号線 揖斐川野田大門線	清水地内		道路新設改良／歩道設置	揖斐川町 (建設課)	清水小学校	