通学路対策箇所図（清水小学校）

点検：平成27年7月

【通学路安全推進会議メンバー】

- 揖斐川町教育委員会学校教育課
- 揖斐川町総務部総務課
- 揖斐川町産業建設部建設課
- 揖斐警察署
- 揖斐土木事務所
- 小学校・PTA

⑥暗渠排水不良により水溜まり発生。

＜対策メニュー＞
横断暗渠の改修検討

④道路幅員が狭く、通学時間帯の交通量が多い。

＜対策メニュー＞
交差点路面表示、通学路看板の更新

①交通量が多い、カーブ中だが車両の速度が速く危険

＜対策メニュー＞
注意喚起看板の設置。路面表示。

対策前

対策後

②道路路肩部を歩行。未舗装で段差も有り。歩きづらく車道を通行してしまう

＜対策メニュー＞
安全指導

③路面排水不良により水溜まり発生。

＜対策メニュー＞
暫定改修済み。

⑤通行車両の速度が速く危険

＜対策メニュー＞
安全指導

：通学路(学校指定)
：要対策箇所

通学路対策箇所図（小島小学校）

点検：平成27年7月

【通学路安全推進会議メンバー】

- 揖斐川町教育委員会学校教育課
- 揖斐川町総務部総務課
- 揖斐川町産業建設部建設課
- 揖斐警察署
- 揖斐土木事務所
- 小学校・PTA



①交通量が多く、スピードも速い。通学には道路を横断する必要がある。

＜対策メニュー＞
安全指導

②交通量が多く、スピードも速い。通学には道路を横断する必要がある。

＜対策メニュー＞
安全指導

③交通量が多く、スピードも速い。歩行スペースが少ない。

＜対策メニュー＞
安全指導／水路蓋架歩道検討

③交通量が多く、スピードも速い。通学には道路を横断する必要がある。

＜対策メニュー＞
安全指導

③排水路との落差が大きく転落の危険。

＜対策メニュー＞
隅切部転落防止柵設置

⑥歩道未整備区間

＜対策メニュー＞
安全指導

⑦道路横断に二度横断歩道を渡る必要がある。

＜対策メニュー＞
路側帯再設置／安全指導

：通学路(学校指定)
：要対策箇所

通学路対策箇所図（谷汲小学校）

点検：平成27年7月

【通学路安全推進会議メンバー】

- 揖斐川町教育委員会学校教育課
- 揖斐川町総務部総務課
- 揖斐川町産業建設部建設課
- 揖斐警察署
- 揖斐土木事務所
- 小学校・PTA



①交通量が多くスピードも速い。

＜対策メニュー＞
道路改良により、歩行スペースの確保

工事中

完了

②交通量が多く、スピードも速い。通学には道路を横断する必要がある。

＜対策メニュー＞
安全指導

③交通量が多く、スピードも速い。通学には道路を横断する必要がある。

＜対策メニュー＞
安全指導

④落差のある排水路があり、転落の危険。

＜対策メニュー＞
歩道端部に転落防止柵設置

⑤交通量が多く、スピードも速い。通学には道路を横断する必要がある。

＜対策メニュー＞
安全指導

⑥交差点の見通し不良。

＜対策メニュー＞
道路反射鏡の更新

：要対策箇所