

令和4年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【春日小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	(主) 春日揖斐川線	「滝」バス停 春日六合地内	スピードを出して通行する車が多く、児童が道路を横断する際に危険である。	道路標示（横断歩道、はみ出し通行禁止）の引き直しを検討する。	揖斐警察署
				視認性を確保するため、立木の枝払いを検討する。	揖斐土木事務所
2	(主) 春日揖斐川線	「榎」バス停 春日六合地内	スピードを出して通行する車が多く、児童が道路を横断する際に危険である。	待ち場整備後に横断歩道の設置を検討する。	揖斐警察署
				路面標示（減速マーク）を検討する。	揖斐土木事務所

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

令和4年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	春日小学校
点検年	令和4年7月

通学路安全推進会議メンバー
揖斐川町教育委員会学校教育課
揖斐川町総務部総務課
揖斐川町産業建設部建設課
揖斐警察署
揖斐土木事務所
揖斐川町立小学校・PTA



令和4年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図




令和4年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【養基小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	国道417号	脛永地内	歩道橋の踏み幅が違うことから、コンクリートの階段が降りにくい。 雨の日などぬれているときには滑りやすい	PTAによる注意喚起を行う。	P T A
				路面を明示する。 対策工法を検討する。	揖斐土木事務所
2	町道2号線	脛永地内	堤防が渋滞しているため、抜け道として多くの車が制限速度を超えて通行している。子どもの通行時間帯には危険である。	防犯カメラの設置を検討する。	揖斐川町 （総務課）
3	町道2号線	脛永地内	横断歩道において、見通しが悪く、車の往来が多い。 道路が狭小のため、危険である。	横断歩道の待ち場の設置を検討する。	揖斐川町 （建設課）
				横断歩道標識の移設を検討する。	揖斐警察署
4	町道37号線 町道193号線	脛永地内	道路が狭小のため、危険である。	通学路標識の更新を検討する。	揖斐川町 （学校教育課）
				PTAによる交通指導を継続する。	P T A

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・P T A、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

令和4年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図



令和4年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図



揖斐川町 通学路 既対策箇所一覧表 【令和4年度】

※プログラム（7）3により、既に事業化等されている箇所および計画中の箇所一覧

令和5年3月現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	学校区	備考
1	(国)417号	下岡島・和田地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
2	(都)大野揖斐川線	三輪地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
3	(一)本庄揖斐川線	清水地内		道路新設改良／歩道設置	揖斐土木事務所	清水小学校	
4	町道464号線 (他)揖斐川三輪下岡島線	三輪地内	現道に歩道は無く幅員も狭いことから、通学中の生徒の横を車が通過する際など非常に危険である。	道路改良／歩道設置	揖斐川町 (建設課)	揖斐小学校 揖斐中学校	R4事業化
5	町道33号線 (他)揖斐川出屋敷西浜下西線	脛永地内	道路幅員が狭小で、路肩に歩行スペースがなく通学の際に非常に危険である。	道路改良／歩道設置	揖斐川町 (建設課)	養基小学校	R5事業化検討