

## 令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

### 【揖斐小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	町道460号線	三輪地内	道路が狭く、車両が進入してきた際に児童と擦れ違いが困難である。	車両の通行状況を確認し、車両の進入防止対策を検討する。	揖斐川町 (建設課)
2	町道272号線	下岡島地内	倉庫の壁板が剥がれ落ちそうになっており、通行する児童が危険である。	倉庫の所有者に対し、危険除去対策を依頼する。	揖斐川町 (建設課)
3	町道280号線	三輪地内	水路に蓋(縞鋼板)を設置し、歩道として利用しているが、雨や雪の日は滑りやすく危険である。	滑り止め対策を検討する。	揖斐川町 (建設課)

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

# 令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	揖斐小学校
点検年	令和6年2月

通学路安全推進会議メンバー	
揖斐川町教育委員会学校教育課	
揖斐川町総務部総務課	
揖斐川町産業建設部建設課	
揖斐警察署	
揖斐土木事務所	
揖斐川町立小学校・PTA	



凡例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所



令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真



令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【大和小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	町道32号線	房島地内	押しボタン式信号機があるが、信号無視をする車があり危険である。	警戒標識の設置を検討する。	揖斐川町 (建設課)
2	町道25号線	房島地内	側溝のコンクリート壁に亀裂及び舗装が陥没しており危険である。	修繕工事を検討する。	揖斐川町 (建設課)
3	大和歩道橋	上南方地内	舗装に亀裂や浸水による膨張が多数ある。塗装が剥がれると降雨、凍結時等に滑りやすく危険である。	経過観察とし、劣化の進捗具合により修繕を検討する。	揖斐川町 (建設課)
4	町道67号線	上南方地内	外側線が消えている。カーブ区間では見通しが悪く危険である。	外側線の引き直し、カラー舗装を検討する。	揖斐川町 (建設課)
5	町道27号線	房島地内	路面にへこみ、亀裂があり、転倒の危険がある。	修繕工事を検討する。	揖斐川町 (建設課)
6	町道403号線	上南方地内	民地擁壁と水路に高低差があるが、民地擁壁を飛び越える児童がいるため危険である。	登下校時の指導を徹底する。	大和小学校 PTA

## 令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

### 【大和小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
7	町道403号線	上南方地内	用水路に蓋が無く転落する危険がある。	用水路に蓋の設置を検討する。	揖斐川町 (建設課)

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課



# 令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	大和小学校
点検年	令和6年1月

通学路安全推進会議メンバー	
揖斐川町教育委員会学校教育課	
揖斐川町総務部総務課	
揖斐川町産業建設部建設課	
揖斐警察署	
揖斐土木事務所	
揖斐川町立小学校・PTA	



凡例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所



令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真

1-①



1-②



2



3



4-①



4-②



4-③



5



6



令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真





令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【北方小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	国道303号	北方地内	押しボタン式信号機がある交差点をスピードを上げて通過する車両があり危険である。	注意看板等の設置を検討する。	揖斐土木事務所
2	町道69号線 町道323号線 交差点	北方地内	交差点に道路反射鏡はあるが、ミラーが小さく車両、児童等を視認しづらい。	道路反射鏡の取り替えを検討する。	揖斐川町 (建設課)
3	町道323号線	北方地内	道路が狭く、道路沿いには蓋の無い用水路がある。外側線が用水路に近い位置に引いてあり、児童が通行するには危険である。	外側線、カラー舗装の設置位置見直しや、用水路に蓋の設置を検討する。	揖斐川町 (建設課)
4	国道303号	北方地内	道路標示（横断歩道、ダイヤモンドマーク）が消えている。	道路標示（横断歩道、ダイヤモンドマーク）の引き直しを検討する。	揖斐警察署

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

# 令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	北方小学校
点検年	令和6年1月

通学路安全推進会議メンバー
揖斐川町教育委員会学校教育課
揖斐川町総務部総務課
揖斐川町産業建設部建設課
揖斐警察署
揖斐土木事務所
揖斐川町立小学校・PTA



凡例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所



令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真



## 令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

### 【谷汲小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	(主)山東本巣線	谷汲徳積地内	県道沿いのバス停に通うのに歩道が無く、路肩を歩かなければならない。スピードを出した車両がすぐ横を通過し危険である。	歩道整備を検討する。	揖斐土木事務所


【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課



# 令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図


学校区	谷汲小学校
点検年	令和6年1月

通学路安全推進会議メンバー
揖斐川町教育委員会学校教育課
揖斐川町総務部総務課
揖斐川町産業建設部建設課
揖斐警察署
揖斐土木事務所
揖斐川町立小学校・PTA



凡例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所

※谷汲小学校区はバスによる通学



令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

1-①



1-②





## 令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表


### 【養基小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	国道417号	脛永地内	降雨時に歩道路面が滑りやすく危険である。	滑り止め対策を検討する。	揖斐土木事務所

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

# 令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	養基小学校
点検年	令和6年1月



通学路安全推進会議メンバー
揖斐川町教育委員会学校教育課
揖斐川町総務部総務課
揖斐川町産業建設部建設課
揖斐警察署
揖斐土木事務所
養基小学校・PTA

凡 例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所



令和5年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図



## 揖斐川町 通学路 既対策箇所一覧表 【令和5年度】

※プログラム（7）3により、既に事業化等されている箇所および計画中の箇所一覧

令和6年3月現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	学校区	備考
1	(国)417号	下岡島・和田地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
2	(都)大野揖斐川線	三輪地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
3	(一)本庄揖斐川線	清水地内		道路新設改良／歩道設置	揖斐土木事務所	清水小学校	
4	町道464号線 (他)揖斐川三輪下岡島線	三輪地内	現道に歩道は無く幅員も狭いことから、通学中の生徒の横を車が通過する際など非常に危険である。	道路改良／歩道設置	揖斐川町 (建設課)	揖斐小学校 揖斐中学校	R4事業化
5	町道33号線 (他)揖斐川出屋敷西浜下西線	脛永地内	道路幅員が狭小で、路肩に歩行スペースがなく通学の際に非常に危険である。	道路改良／歩道設置	揖斐川町 (建設課)	養基小学校	R5事業化