

対策一覧表(平成27年度)

平成27年7月合同点検結果

【清水小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道58号線	揖斐川町清水地内 (町道16号線交差点周辺)	交通量が多く、スピードを出す車両が多い。赤信号でも進入する車両もみられ、またカーブであるため歩道に車両が突っ込む危険がある。注意喚起看板の設置希望。	横断歩道待場ガードパイプに矢印看板、交差点前後に注意看板、減速マーク表示を設置 [9月末時点対策済み]	建設課
2	町道16号線	揖斐川町清水地内 (町道16号線交差点～町道847号交差点)	道路路肩、水路肩部を通行。未舗装で歩きづらく舗装面との段差もあり危険。路肩部の舗装希望。	舗装及び段差解消には用水路改修を伴うため困難。外側線を消去し、路側帯の設置を検討 (地区同意形成必要) ----- 安全指導により対応	建設課 (学校) ----- 学校・PTA
3	町道16号線	揖斐川町清水地内 (町道16号線起点から65m間)	路面排水の不良により水溜まりが発生する。路側の舗装修繕希望。	排水路への排水口を設置済み(暫定施工) 舗装老朽化の進行に合わせ今後舗装打替を実施	建設課
4	町道13号線	揖斐川町清水地内 (町道203号線交差点～16号交差点付近)	道路幅員が狭く、通学時間帯の交通量が多く危険。通学時間帯の速度規制、通学路標識の再設置を希望。	交差する各町道との交差点表示等再設置 [9月末時点対策済み] ----- 老朽化により不鮮明となっている通学路看板の取替	建設課 ----- 学校教育課
5	町道15号線	揖斐川町清水地内 (町道206号線交差点付近)	道路が整備され横断歩道も設置されたが、通行車両がスピードを出して通過し危険。注意喚起の看板を設置希望。	安全指導により対応 街頭指導実施箇所への追加を検討	学校・PTA
6	町道203号線	揖斐川町清水地内 (町道13号線交差点付近)	横断暗渠の不良により水溜まりが発生。横断水路の改修希望。	横断暗渠の改修検討	建設課
7	町道12号線	揖斐川町長良・清水地内 (国道303号～学校間)	家屋が密集するため、道路幅員が狭い。集落の幹線道路のため通学時の交通量が多く危険である。	【県道本庄揖斐川線】道路整備後、通学路の変更 ----- 【町道揖斐川野田大門線】道路整備後、通学路の見直し検討	学校・PTA 学校教育課

対策一覧表(平成27年度)

平成27年7月合同点検結果

【小島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道11号線	揖斐川町上野地内 (町道49号線190号線交差点)	大型車の交通量が多く、スピードを出す車両が多い。横断歩道通行時危険であり信号機の設置が必要。	設置基準に満たないため不可 ----- 安全指導により対応 必要に応じ通学路の見直し検討	揖斐警察署 ----- 学校・PTA 学校教育課
2	町道11号線	揖斐川町白檜地内 (町道144号線交差点)	大型車の交通量が多く、スピードを出す車両が多い。横断歩道通行時危険であり信号機の設置が必要。	設置基準に満たないため不可 ----- 官地内での歩行者待場の設置はスペースがなく困難 ----- 安全指導により対応	揖斐警察署 ----- 建設課 ----- 学校・PTA
3	町道11号線	揖斐川町市場地内 (32番地先)	大型車の交通量が多く、スピードを出す車両が多い。横断歩道通行時危険であり信号機の設置が必要。	設置基準に満たないため不可 ----- 安全指導により対応	揖斐警察署 ----- 学校・PTA
4	町道11号線	揖斐川町市場地内 (町道665号線交差点付近)	大型車の交通量が多く、スピードを出す車両が多く危険。水路に蓋かけし歩道として整備してほしい。	水路管理者(改良区)との協議必要。改修が可能か協議、検討 ----- 安全指導により対応 必要に応じ通学路の見直し検討	建設課 ----- 学校・PTA 学校教育課
5	町道665号線	揖斐川町市場地内 (町道11号線交差点～10号交差点間)	排水路と町道との高低差があり、転落の危険性。フェンスの設置を希望。	転落防止柵の設置は可能であるが、更に狭くなるので地区の同意形成が必要。同意形成まで保留 隅切り部については転落防止柵を設置 [27年度内に対策完了予定] ----- 安全指導により対応	建設課 ----- 学校・PTA
6	県道藤橋池田線	揖斐川町新宮地内 (32番地先付近)	当該区間のみ歩道未整備。大型車の通行が多く、安全に通学できるようガードレールの設置を希望。	ガードパイプの設置は可能であるが、路側が更に狭くなるので地区の同意形成が必要。同意形成まで保留 ----- 安全指導により対応 必要に応じ通学路の見直し検討	土木事務所 ----- 学校・PTA 学校教育課
7	町道179号線	揖斐川町小島地内 (町道6号線交差点付近)	179号は東側に横断歩道が設置されている。下校(南進)時道路を東に渡り、179号を横断したのち、更に西に渡るため道路を往復することとなり危険のため、信号及び西側横断歩道を希望。	設置基準に満たないため不可 ----- 町道9号線の外側線を路側帯として再設置	揖斐警察署 ----- 建設課

対策一覧表(平成27年度)

平成27年7月合同点検結果

【谷汲小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道山東本巢線	揖斐川町谷汲長瀬地内 (長瀬診療所付近)	交通量の多い道路であるが、通学バス下車後道路を横断し歩道の無い南側を通行するため危険。南側歩道整備が望ましい。	施工中の道路改良工事が完了すると、南側には路側帯として歩行スペースが確保される [9月末時点対策済み]	土木事務所
2	主要地方道山東本巢線	揖斐川町谷汲徳積地内 (結城1バス停付近)	交通量の多い道路であるが、登校時通学バス停へは道路を渡る必要があるが横断歩道が無いため危険。横断歩道の設置が望ましい。	設置基準に満たないため不可 ----- 安全指導により対応 必要に応じバス停の見直し検討	揖斐警察署 ----- 学校・PTA 学校教育課
3	主要地方道山東本巢線	揖斐川町谷汲徳積地内 (結城2バス停付近)	交通量の多い道路であるが、下校時通学バス停から道路を渡る必要があるが横断歩道が無いため危険。横断歩道の設置が望ましい。	設置基準に満たないため不可 ----- 安全指導により対応	揖斐警察署 ----- 学校・PTA
4	県道揖斐川谷汲山線	揖斐川町谷汲名礼地内 (名礼バス停付近)	落差のある排水路が有り転落の危険がある。	歩道端部に転落防止柵を設置 [入札手続き中、H27年度内に対策完了予定] ----- 安全指導により対応	土木事務所 ----- 学校・PTA 学校教育課
5	町道2024号線	揖斐川町谷汲名礼地内 (だるま堂製菓付近)	交通量の多い道路であるが、横断歩道が無いため設置を希望。	設置基準に満たないため不可 ----- 安全指導により対応	揖斐警察署 ----- 学校・PTA
6	町道2051号線	揖斐川町谷汲長瀬 (町道2104号線交差点)	交差点部の見通しが悪く危険。	既存道路反射鏡を更新(φ600→φ800) [9月末時点対策済み]	建設課