

# 対策一覧表(平成28年度)

平成28年10月 合同点検結果

## 【坂内小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道6006号 坂内広瀬中央線	揖斐川町坂内広瀬地内 (通学路起点～国道交差点)	(交通量は少ないが)注意喚起のため通学路標識の設置を要望	利用者は地元車両のみで通学路として認識されており、設置はしない。 ..... 今後も安全指導で対応。	学校教育課 ..... 学校・PTA
2	町道6006号 坂内広瀬中央線	揖斐川町坂内広瀬地内 (国道交差点付近)	路側帯表示が薄くなっている。 『とまれ』標識がない。	国道・町道それぞれ区画線補修で対応。	建設課 土木事務所
3	国道303号	揖斐川町坂内広瀬地内 (振興事務所前)	駐車場と一体に見えるため、歩行スペースにカラー舗装を要望。	区画線補修で対応。	土木事務所

# 対策一覧表(平成28年度)

平成28年10月 合同点検結果

## 【養基小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道92号線	揖斐川町脛永地内 (県道池田揖斐川大野線交 差点付近)	朝夕、通行車両がスピードを出して通っているの で、線路西側道路への通学路看板の設置してほしい。	通学路のぼり旗設置済み。 今後も安全指導で対応。	学校・PTA
2	町道37号線	揖斐川町脛永地内 (浜里公民館付近)	通学路沿い用水路は水量が多く流れの早い時期があ る。蓋の設置をしてほしい。	転落防止柵が設置されている。 今後も安全指導で対応。	学校・PTA
3	町道33号線	揖斐川町脛永地内 (町道75号線交差点)	交差点車多し	今後も安全指導で対応。	学校・PTA
				交差点表示のルール化検討	建設課
4	町道105号線	揖斐川町脛永地内 (町道1号線交差点付近)	旗当番有り。交差点で止まらない車あり	通学路のぼり旗を見やすい位置に移設。	総務課
				交差点視認確保の為生け垣所有者に選定を依頼。	建設課
5	町道103号線	揖斐川町脛永地内 (町道2号線交差点付近)	横断歩道。車多い	今後も安全指導で対応。	学校・PTA
				老朽化した通学路看板を更新	学校(組合) 教育委員会
6	町道107号線	揖斐川町脛永地内 (町道2号線交差点)	左右確認を丁寧に	路面表示の再設置による交差点部の明確化	建設課
				老朽化した通学路看板を更新	学校(組合) 教育委員会
7	町道37号線	揖斐川町脛永地内 (美濃本郷第12号踏切)	踏切。	安全指導で対応。	学校・PTA

# 対策一覧表(平成28年度)

平成28年10月 合同点検結果

【春日小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道春日揖斐川	揖斐川町春日六合地内 (滝バス停付近)	朝夕の交通量がとりわけ多い。カーブになっているので車両からの視認性が悪く危険。 横断歩道表示が薄くなっているため、引き直しを要望。	横断歩道の引き直し	揖斐警察署
2	主要地方道春日揖斐川	揖斐川町春日六合地内 (樫村バス停付近)	登校時バス停へは県道を横断しなければならないが、横断歩道が無いため危険。 横断歩道の設置を要望。	設置基準に満たないため不可	揖斐警察署
				安全指導により対応	学校・PTA
				歩行者注意喚起表示(看板等)の検討	建設課 土木事務所
3	主要地方道春日揖斐川	揖斐川町春日香六地内 (香六バス停付近)	登校時バス停へは県道を横断しなければならないが、横断歩道が無いため危険。 横断歩道の設置を要望。	設置基準に満たないため不可	揖斐警察署
				安全指導により対応	学校・PTA
				歩行者注意喚起表示(看板等)の検討	建設課 土木事務所
4	町道春日中瀬市瀬線	揖斐川町春日美東地内 (美東バス停付近)	狭い道路にバス停がある。下までの高低差もあるため転落する可能性があり、ガードレールの設置を要望	幅員が狭く、ガードレールの設置困難。	建設課
				安全指導により対応	学校・PTA
5	主要地方道春日揖斐川	揖斐川町春日川合地内 (川合バス停付近)	バス下車後、県道を横断しなければならないが、カーブしているため後続車が歩行者に気づかず危険。 横断歩道の設置を要望。	設置基準に満たないため不可	揖斐警察署
				歩行者注意喚起表示(看板等)の検討	建設課 土木事務所
			川合橋側側道橋の高欄は、ペンキが剥げ落ち老朽化が進んでいる。	橋梁修繕を実施。	土木事務所