

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	上水道	採水地点名称	第1水源 給水栓
水道の名称	揖斐川町上水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町三輪

作成日: 2015年5月5日

項目名・水質基準等/採水年月日		2014/5/7		平均	最大	最小	判定
天候	前日	晴					
	当日	晴					
水温		13°C	13.0°C	13°C	13°C		
残留塩素		0.2					
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml 未満	0 CFU/ml	0 CFU/ml 未満	0 CFU/ml 未満	0 CFU/ml 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
塩化物イオン	200mg/L以下	3.1 mg/L	3.1 mg/L	3.1 mg/L	3.1 mg/L	3.1 mg/L	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8~8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適					

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

