

対策一覧表(平成26年度)

平成26年10月合同点検結果

【揖斐小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	(一) 揖斐川谷汲山線	揖斐川町三輪地内	横断歩道が狭い町道の延伸上に有り、待ち場が無く危険	待ち場を確保出来る位置に横断歩道を移設	揖斐警察署
2	(主) 春日揖斐川線	揖斐川町和田地内	横断歩道のない箇所を児童が横断しており危険	安全指導により対応 国道417号道路改良後に通学路見直検討	小学校 P T A

【大和小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道683号線	揖斐川町上南方地内	歩行部が狭く併設する開水路に足を踏外等の危険	開水路を道路用側溝に替える	建設課
2	町道683号線	揖斐川町上南方地内	通学路上に腐食した縞鋼板があり危険	縞鋼板の取り替え	建設課
3	町道27号線	揖斐川町上南方地内	交差点2箇所において生垣等により児童が認識しにくく危険	道路反射鏡の設置	建設課
				通学路看板の設置	教育委員会
4	婆坂歩道橋(南側階段)	揖斐川町上南方地内	ステップ幅が狭く冬期転倒の危険	通学時の除雪	P T A
				凍結防止剤散布	建設課
5	町道67号線	揖斐川町上南方地内	開水路との落差が高く転落の危険	転落防止柵の設置	建設課

【北方小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道323号線	揖斐川町北方地内	家屋の陰となり児童が認識しにくく危険	開水路を道路側溝にし歩道幅を確保 交差点クロスマーク設置	建設課