


通学路対策箇所図（揖斐小学校校区）

平成26年10月3日

【通学路安全推進会議メンバー】

- ・揖斐川町教育委員会学校教育課
- ・揖斐川町総務部総務課
- ・揖斐川町産業建設部建設課
- ・揖斐警察署
- ・揖斐土木事務所
- ・小学校、PTA



通学路対策箇所図（北方小学校校区）

平成26年10月7日

【通学路安全推進会議メンバー】

- ・揖斐川町教育委員会学校教育課
- ・揖斐川町総務部総務課
- ・揖斐川町産業建設部建設課
- ・揖斐警察署
- ・揖斐土木事務所
- ・小学校、PTA



通学路対策箇所図（大和小学校校区）

平成26年10月10日



②交差点部で児童の視認が悪く危険



＜対策メニュー＞
・道路反射鏡設置

④開水路の落差が高く転落の危険



＜対策メニュー＞
・転落防止柵の設置

③階段のステップ幅が狭く、冬期降雪時等転倒の危険



＜対策メニュー＞
・除雪、凍結防止剤散布

①歩行幅が狭く、また、開水路のため踏み入れての怪我の危険



＜対策メニュー＞
・水路を側溝に替え歩道幅を確保

【通学路安全推進会議メンバー】
・揖斐川町教育委員会学校教育課
・揖斐川町総務部総務課
・揖斐川町産業建設部建設課
・揖斐警察署
・揖斐土木事務所
・小学校、PTA

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所