



通学路対策箇所図（坂内小中学校）

点検:平成28年10月



通学路対策箇所図（春日小学校）

点検:平成28年10月



④狭い道路にバス停設置

<対策メニュー>
安全指導



【通学路安全推進会議メンバー】

- ・揖斐川町教育委員会学校教育課
- ・揖斐川町総務部総務課
- ・揖斐川町産業建設部建設課
- ・揖斐警察署
- ・揖斐土木事務所
- ・小学校・PTA


①登校時道路横断する。

<対策メニュー>
安全指導
横断歩道引直検討



③登校時道路横断する。

<対策メニュー>
安全指導
注意喚起の検討



⑤バス下車後道路を横断するが、カーブ中で後続車の通行が危険。川合橋側道橋の老朽化。

<対策メニュー>
注意喚起施設検討



改修



②登校時道路横断する。

<対策メニュー>
安全指導
注意喚起の検討




--- : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

通学路対策箇所図（養基小学校）

揖斐川町管内分

点検：平成28年10月



①交通量が多く、車両がスピードを出して通過。

<対策メニュー>
安全指導



通学路のぼり旗設置済み

③交差点、交通量多い。

<対策メニュー>
安全指導



④交差点、止まらない車あり

<対策メニュー>
通学路のぼり旗移設
生け垣剪定依頼



⑤交差点、交通量多い。

<対策メニュー>
安全指導
通学路看板の更新



⑥交差点、交通量多い。

<対策メニュー>
区画線再設置
通学路看板の更新



⑦踏切。

<対策メニュー>
安全指導



②用水路の水量が多く、流速が早い。

<対策メニュー>
安全指導



転落防止柵設置済み

--- : 通学路(学校指定)
○ : 点検予定箇所