

令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【清水小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体
1	町道13号線・203号線 交差点	清水地内	経年劣化によりカラー舗装にひび割が発生しており、マンホール周りの舗装も沈下している。	舗装、カラー舗装の修繕を検討する。	揖斐川町 (建設課)
2	町道203号線	清水地内	外側線が消えている。	外側線の引き直し、カラー舗装の設置を検討する。	揖斐川町 (建設課)
3	町道16号線	清水地内	歩行者のスペース確保のため、路肩にポストコーンを設置しているが、車両同士が擦れ違う際に歩行者スペースに入り込んでくる。	歩行者スペースにカラー舗装の設置を検討する。	揖斐川町 (建設課)
4	町道16号線	清水地内	通学路沿いに用水路(蓋なし)があり転落する危険がある。	防護柵の設置を検討する。	揖斐川町 (建設課)
5	一般県道 本庄揖斐川線	清水地内	スピードを出して通行する車両が多く、横断歩道が認識しづらく危険である。	注意喚起のため、カラー舗装の設置を検討する。	揖斐土木事務所
6	一般県道 本庄揖斐川線 一般県道 池田揖斐川大野線 交差点	清水地内	信号機のない交差点で、交通事故も起きており危険である。(今後、通学路の見直しを視野に入れ、対象箇所とした)	信号機の設置を検討する。	揖斐警察署

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	清水小学校
点検年	令和6年9月

通学路安全推進会議メンバー	
揖斐川町教育委員会学校教育課	
揖斐川町総務部総務課	
揖斐川町産業建設部建設課	
揖斐警察署	
揖斐土木事務所	
揖斐川町立小学校・PTA	



凡 例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所

令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真



令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【小島小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体
1	町道7号線	和田地内	交通量が多いが、横断歩道や歩道がなく危険である。	路面標示（横断者あり）の設置を検討する。 将来的に横断歩道設置に向け、路肩拡幅、横断歩道待場の整備を検討する。	揖斐川町 (建設課)
2	町道11号線・665号線 交差点	市場地内	交通量が多く、横断歩道を渡る際など危険である。	安全対策（注意喚起標示等）を検討する。	揖斐川町 (建設課)
3	町道665号線	市場地内	通学路沿いの水路に高低差(1~2m)があり転落事故が懸念され危険である。	水路反対側を通行するよう児童への指導を徹底する。	小島小学校
				外側線、カラー舗装の設置を検討する。	揖斐川町 (建設課)

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	小島小学校
点検年	令和6年8月

通学路安全推進会議メンバー	
揖斐川町教育委員会学校教育課	
揖斐川町総務部総務課	
揖斐川町産業建設部建設課	
揖斐警察署	
揖斐土木事務所	
揖斐川町立小学校・PTA	



凡 例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所

令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真




令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【谷汲小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体
1	揖斐中部広域農道	谷汲名礼地内	2車線道路を横断し登下校しているが、横断歩道がない。	登下校時の安全指導や見守りを徹底する。 (現在、6年生の2名のみ通学しており、来年度より利用者がいなくなる。)	谷汲小学校 PTA
2	一般県道 根尾谷汲大野線	谷汲長瀬地内	河川敷から伸びた枝だ支障となり、前方が視認できず、通学用バスの通行に危険である。	支障木の選定を行い、視距を確保する。	揖斐土木事務所
3	主要地方道 山東本巣線	谷汲名礼地内	歩道に山側法面から草、木が伸び、通行の支障となっている。	歩道に伸びた草木の選定を行う。	揖斐土木事務所
4	一般県道 根尾谷汲大野線	谷汲長瀬地内	薄暗く人通りが少ないため防犯対策が必要である。	防犯灯の設置を検討する。	揖斐川町 (総務課)
5	一般県道 根尾谷汲大野線	谷汲岐礼地内	沖野バス停の位置がカーブ付近にあり、スピードを出して走行する車両が多く、バス停へ通う児童が危険である。	バス停の位置変更を検討する。	揖斐川町 (学校教育課) PTA
				路面標示(減速マーク、横断者あり)、カラー舗装の設置を検討する。	揖斐土木事務所

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図



令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図



令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【北方小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体
1	国道303号	乙原地内	バス停まで歩道がなく、スピードを出した車両が生徒の横を通過し危険である。	カラー舗装を検討する。	揖斐土木事務所

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図

学校区	北方小学校
点検年	令和6年6月

通学路安全推進会議メンバー	
揖斐川町教育委員会学校教育課	
揖斐川町総務部総務課	
揖斐川町産業建設部建設課	
揖斐警察署	
揖斐土木事務所	
揖斐川町立小学校・PTA	



凡 例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所

※北方小学校区の久瀬地内はバスによる通学

令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 現況写真




令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表

【谷汲中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体
1	主要地方道 山東本巢線	谷汲徳積、長瀬地内	歩道がなく、スピードを出した車両が生徒の横を通過し危険である。	歩道整備を検討する。	揖斐土木事務所

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立中学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図



令和6年度 揖斐川町 通学路 要対策箇所 位置図



揖斐川町 通学路 既対策箇所一覧表 【令和6年度】

※プログラム（7）3により、既に事業化等されている箇所および計画中の箇所一覧

令和7年3月現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	学校区	備考
1	(国)417号	下岡島・和田地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
2	(都)大野揖斐川線	三輪地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
3	(一)本庄揖斐川線	清水地内		道路新設改良／歩道設置	揖斐土木事務所	清水小学校	
4	町道464号線 (他)揖斐川三輪下岡島線	三輪地内	現道に歩道は無く幅員も狭いことから、通学中の生徒の横を車が通過する際など非常に危険である。	道路改良／歩道設置	揖斐川町 (建設課)	揖斐小学校 揖斐中学校	R4事業化
5	町道33号線 (他)揖斐川出屋敷西浜下西線	脛永地内	道路幅員が狭小で、路肩に歩行スペースがなく通学の際に非常に危険である。	道路改良／歩道設置	揖斐川町 (建設課)	養基小学校	R5事業化