

令和7年度 対策一覧表

【養基小学校】

No.1

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	沓井70号線	池田町 沓井地内	道幅が狭く、スピードが出ている車が通る。	交通指導の徹底	揖斐警察署 池田町企画課	R7年度 以降継続
②	沓井70号線	池田町 沓井地内	北へ渡るときに東方向から来る車が見えにくい。	交通指導及び見守りの継続	見守りボランティア	R7年度 以降継続
③	沓井56号線	池田町 沓井地内	側溝に蓋がなく転落のおそれがある。	外側線の設置	池田町建設課	R7年度 以降継続
④	粕ヶ原71号線と 粕ヶ原74号線交差点	池田町 粕ヶ原地内	T字路の見通しが悪い。	カーブミラーの設置	通学路ではないため削除	
⑤	粕ヶ原45号線 粕ヶ原48号線	池田町 田中地内	①ガードパイプが途切れており、転落の危険がある。 ②ガードパイプの隙間(下部)が大きい。	①ポストコーン・デリネーターの設置 ②交通指導及び見守りの継続	①池田町建設課 ②見守りボランティア	R7年度 以降継続
⑥	粕ヶ原45号線	池田町 粕ヶ原地内	道路の境がわかりにくい。	交通指導及び見守りの継続	見守りボランティア	R7年度 以降継続
⑦	県道池田揖斐大野線	池田町 田中地内	車のスピードが速く危険である。	路面表示の施工	揖斐土木事務所	R7年度 対策済み
⑧	町道34号線	揖斐川町 脛永地内	スピードを出して通る車が多い。	路面標示(減速マーク等)を検討する	揖斐川町 建設課	R7年度 以降継続
⑨	町道3号線	揖斐川町 脛永地内 踏切	車の交通量が多く危険である。	交通指導及び見守りの継続	揖斐警察署 見守りボランティア	R7年度 以降継続

⑩	町道37号線	揖斐川町 脛永地内	T字路の見通しが悪い。	カーブミラーの更新を検討する	揖斐川町 建設課	R7年度 以降継続
⑪	県道池田揖斐大野 線と 町道92号線交差点	揖斐川町 脛永地内	スピードが出ている車が通る。	交通指導及び見守りの継続	揖斐警察署 見守りボランティア	R7年度 以降継続
⑫	町道2号線と 町道107号線交差 点	揖斐川町 脛永地内	車、大型車両の通行量が多い。	路面標示(減速マーク等)を 検討する	揖斐川町 建設課	R7年度 以降継続
⑬	町道1号線と 町道105号線交差 点	揖斐川町 脛永地内	登校時に北から南に向かいスピードが出ている車が通る。 カーブミラーが古く見えにくくなっている。	路面標示(減速マーク等)を 検討する	揖斐川町 建設課	R7年度 以降継続